



Foto 1 Depósitos de arena eólicas, en la entrada a la quebrada Culebrilla, lugar donde se ubica la cantera GNL-2.



Foto 2 En la calicata ubicada en una planicie cerca de la entrada de la quebrada Culebrilla, se puede apreciar capas de arenas eólicas, sueltas, subhorizontales, con algunos horizontes de limos.



Foto 3 En segundo plano se puede apreciar acumulaciones coluviales, cortadas por una pequeña quebrada; el lugar corresponde al área misma de la cantera y ha sido tomada desde un punto central con dirección al Oeste.



Foto 4 En primer plano se pudo apreciar superficies llanas conformadas por depósitos aluviales de la quebrada Topará.



Foto 5 Acumulaciones torrenciales a lo largo de la quebrada Culebrilla; vista hacia el suroeste, desde un punto central de la cantera GNL-2.



Foto 6 En la vista se puede apreciar acumulaciones torrenciales antiguas, de varios metros de altura, y un cauce moderno de lecho predominantemente arenoso y con gravillas.



Foto 7 Volcánicos andesíticos Quilmaná, muy fisurados, que ocurren cerca de la salida de la quebrada Culebrilla.



Foto 8 Afloramiento de rocas intrusivas granodioríticas.



Foto 9 Tramo superior de la quebrada Culebrilla, donde se puede apreciar el fuerte diaclasamiento que presentan las rocas intrusivas. La vista ha sido tomada hacia el Norte.



Foto 10 Rocas granodioríticas en el tramo superior de la quebrada Culebrilla, con un menor grado de diaclasamiento.