




Foto 1 Perfil de la Calicata No. 9 del Suelo. Estación, de origen eólico, con capas de material arenoso y otras mas finas. Los horizontes son del Tipo C, de color pardo grisáceo oscuro y textura arenosa.



Foto 2 Paisaje de planicie ondulada de origen eólico donde se localiza la calicata No. 9. Se observa plantas de Tillandsia, dispersas, y pequeños montículos de arena.




Foto 3 Perfil de la calicata No. 1, que pertenece al suelo Jacaya, de origen intrusivo (granodiorita). Muy superficial, con una capa delgada (10 cm) de material fino, de textura arena franca. En la superficie hay fragmentos gruesos (gravas) en un 40%.



Foto 4 Colina donde se localiza la Calicata No. 1. La roca es granodiorita, la ladera tiene entre 70 – 80% de pendiente, no hay vegetación. Todas las laderas están cubiertas por material fino (limos), productos de la meteorización física de zonas desérticas.



Foto 5 Perfil de la calicata No. 6 del suelo Caltopa, con una capa de 10 cm de suelo de color pardo amarillo oscuro (en húmedo), de textura franco arenoso, con fragmentos rocosos (gravas) en un 30%, sobre un horizonte Cr de origen volcánico (andesita).



Foto 6 En primer plano parte de la ladera de la colina, donde se localiza la calicata No. 6. En la parte inferior de la foto se puede observar el cauce torrencial seco de la quebrada.